

# Автоматизированный тахеометр серия Zoom80



## STReAM360

- Поиск призмы
- Слежение за подвижной призмой
- Наведение точно в центр



## Bluetooth

- Быстрая передача данных
- Надежная связь
- Большая дальность действия



## Многофункциональный контроллер

- 5-х мегапиксельная камера
  - Компас и альтиметр
  - Bluetooth
- промышленный®

# Zoom80

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://geomax.nt-rt.ru/> || [gxm@nt-rt.ru](mailto:gxm@nt-rt.ru)

# ZOOM80

Найти призму, точно навестись в центр отражателя и выполнить измерение - три основных действия выполняемые тахеометром. Благодаря технологии STReAM все эти действия можно выполнить автоматически.



**Поиск360**  
Автоматическое наведение на призму

**Слежение360**  
Непрерывное Слежение за призмой

**Наведение360**  
Полностью автоматическое Наведение

Цветной и сенсорный дисплей, высокое разрешение

Наводящие винты быстрое и точное наведение на цель

Промышленный Bluetooth®  
Передача данных

NavLight  
навигационная подсветка

accXess10 1,000м  
Безотражательные измерения

Промышленный Bluetooth®  
Передача данных

Камера  
Компас  
Альтиметр  
Windows Mobile®

<b>Zoom80S</b>	Один исполнитель Слежение360, Наведение360
<b>Zoom80R</b>	Полностью автоматический Поиск360, Слежение360, Наведение360

## Измерение углов

Точность	1", 2", 5"
Минимальный отсчет	0.1"
Метод	Абсолютные, непрерывные, при двух кругах
Компенсатор	Четырехосный

## Измерение расстояний

На призму	3,500 м / 1 мм + 1.5 ppm
Режим больших дальностей	10,000 м / 5мм + 2 ppm
Безотражательные измерения	1,000 м / 2 мм + 2 ppm *

## Интерфейс

Клавиатура	Двухсторонняя, 34 кнопки, подсветка
Дисплей	¼ VGA цветной LCD, сенсорный
Запись данных	Съемная CF карта памяти
Bluetooth	Устройство класса II, промышленный
Порты	Lemo и внешнее питание

**Измерение расстояний** 1 класс лазера в соответствии с IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; **Лазерный отвес:** 2 класс лазера в соответствии с IEC 60825-1 resp. EN 60825-1, **Измерение расстояний (Безотражательный режим Mode accXess™):** Класс лазера 3R в соответствии с IEC 60825-1 resp. EN 60825-1



Иллюстрации, описания и технические характеристики могут быть изменены  
04.14 ru

## STReAM360

- **Поиск** – автоматический поиск призмы
- **Слежение** – непрерывное слежение за призмой
- **Наведение** – автоматическое наведение точно в центр призмы в любых условиях с постоянной высокой точностью.

Система автоматизации, безотражательный дальномер до 1000м, навигационная подсветка и угловая точность 1" - ряд особенностей, позволяющие использовать прибор каждый день и для решения любых задач.

## Источник подачи электропитания

Внутренняя батарея	Съемный аккумулятор Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V
Время работы	Стандартно 6 – 8 ч
Внешнее питание	11.5 Вт - 13.5 Вт DC


## Вес и условия эксплуатации

Вес	5.5 кг полный комплект
Температура работы	-20°C до 50°C
Температура хранения	-40°C до 70°C
Класс защиты	IP54 от пыли и влаги
Влажность	95 %, без конденсации

## Контроллер

Операционная система	Microsoft Windows Mobile®
Память	До 16 Гбайт
Порты	Lemo, USB, дополнительный для Bluetooth® кепы, Bluetooth®, WLAN
Время работы	до 9 часов
Вес	2.7 кг (веха, отражатель, контроллер)

\* > 500 м: 4 мм + 2 ppm



**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://geomax.nt-rt.ru/> || [gxm@nt-rt.ru](mailto:gxm@nt-rt.ru)