

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://geomax.nt-rt.ru/> || [gxm@nt-rt.ru](mailto:gxm@nt-rt.ru)

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Аппаратура геодезическая спутниковая GeoMax Zenith 25 Pro, GeoMax Zenith 35

#### Назначение средства измерений

Аппаратура геодезическая спутниковая GeoMax Zenith 25 Pro, GeoMax Zenith 35 предназначена для измерений расстояний при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, а также при создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах.

#### Описание средства измерений

Аппаратура геодезическая спутниковая GeoMax Zenith 25 Pro, GeoMax Zenith 35 – геодезические приборы, принцип действия которых заключается в измерении времени прохождения сигнала от спутника до приёмной антенны и вычисления значения расстояния до спутника.

Конструктивно аппаратура геодезическая спутниковая GeoMax Zenith 25 Pro, GeoMax Zenith 35 представляет собой пластиковый прорезиненный корпус, который вмещает в себя спутниковую геодезическую антенну и приёмник, и управление которым осуществляется с помощью персонального компьютера или контроллера. Принимаемая со спутников информация записывается во внутреннюю память.

На передней панели аппаратуры геодезической спутниковой GeoMax Zenith 25 Pro расположены кнопка питания и функциональная клавиша, а также светодиодные индикаторы. В нижней части панели аппаратуры геодезической спутниковой GeoMax Zenith 25 Pro расположен отсек для съёмных аккумуляторов и разъёмы для карт памяти, а также порты питания, LEMO и USB.

На передней панели аппаратуры геодезической спутниковой GeoMax Zenith 35 расположены кнопка питания и функциональная клавиша, а также светодиодные индикаторы. В нижней части панели аппаратуры геодезической спутниковой GeoMax Zenith 35 расположен отсек для съёмных аккумуляторов и разъём для карт памяти, а также порты питания, LEMO, USB и TNC.



Рисунок 1 - Общий вид аппаратуры геодезической спутниковой GeoMax Zenith 25 Pro



Рисунок 2 - Общий вид аппаратуры геодезической спутниковой GeoMax Zenith 35

Пломбирование крепёжных винтов корпуса аппаратуры геодезической спутниковой GeoMax Zenith 25 Pro, GeoMax Zenith 35 не производится, все внутренние крепежные винты залиты пломбирующим лаком.

## Программное обеспечение

Аппаратура геодезическая спутниковая GeoMax Zenith 25 Pro имеет встроенное ПО «Firmware Zenith 25 Pro» и ПО «GeoMax Geo Office», устанавливаемое на персональный компьютер.

Аппаратура геодезическая спутниковая GeoMax Zenith 25 Pro имеет встроенное ПО «Firmware Zenith 35» и ПО «GeoMax Geo Office», устанавливаемое на персональный компьютер.

С помощью указанного ПО обеспечивается взаимодействие узлов аппаратуры геодезической спутниковой GeoMax Zenith 25 Pro, GeoMax Zenith 35 настройка и управление рабочим процессом, хранение и передача результатов измерений, а также постобработка измеренных данных.

Аппаратная и программная части, работая совместно, обеспечивают заявленные точности конечных результатов.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения:

Идентификационное наименование ПО	«Firmware Zenith 25 Pro»	«Firmware Zenith 35»	«GeoMax Geo Office»
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже	2.70	1.04	3.1.1.0
Цифровой идентификатор ПО	0B7C7BFC	406A9E7D	E536DEB2
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC32	CRC32	CRC32

Защита программного обеспечения и измеренных данных от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077 – 2014.

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристик	Значение характеристики	
	GeoMax Zenith 25 Pro	GeoMax Zenith 35
Тип приёмника	Многочастотный, многосистемный	
Количество каналов	120	
Принимаемые сигналы	GPS: L1/L2/L2C ГЛОНАСС: L1/L2 Galileo BeiDou: B1/B2 SBAS: EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN	GPS: L1/L2/L2C/L5 ГЛОНАСС: L1/L2 Galileo BeiDou: B1/B2 SBAS: EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN, QZSS
Режимы измерений расстояний	«Статика», «Кинематика», «Кинематика в реальном времени (RTK)»	
Тип антенны:	Встроенная	
Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний (при доверительной вероятности 0,95), мм, в режимах: - «Статика»: - в плане - по высоте - «Кинематика», «Кинематика в реальном времени (RTK)»: - в плане - по высоте	$\pm 2 \cdot (5,0 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D)$	$\pm 2 \cdot (3,0 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D)$
	$\pm 2 \cdot (10,0 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D)$	$\pm 2 \cdot (5,0 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D)$
	$\pm 2 \cdot (10 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$	$\pm 2 \cdot (8 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$
	$\pm 2 \cdot (20 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$	$\pm 2 \cdot (15 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$
где D – измеряемое расстояние в мм		

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристик	Значение характеристики	
	GeoMax Zenith 25 Pro	GeoMax Zenith 35
Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерений расстояний, мм, в режимах: - «Статика»: - в плане - по высоте - «Кинематика», «Кинематика в реальном времени (РТК)»: - в плане - по высоте	$5,0 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D$ $10,0 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D$	$3,0 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D$ $5,0 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D$
Источник электропитания - напряжение, В: - внутренняя аккумуляторная батарея - внешний источник питания	7,4 10,5 – 28	11,1 9 – 18
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 65	от минус 30 до плюс 60
Габаритные размеры (Диаметр × В), мм, не более	198 × 95	161 × 131
Масса, кг, не более	1,2	1,17 (без аккумулятора)

### Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и наклейкой на корпус аппаратуры геодезической спутниковой GeoMax Zenith 25 Pro, GeoMax Zenith 35.

### Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплект поставки аппаратуры геодезической спутниковой GeoMax Zenith25

Наименование	Количество, ед.
Аппаратура геодезическая спутниковая GeoMax Zenith 25 Pro	1
Аккумулятор	2
Треггер с адаптером	1
Зарядное устройство для аккумуляторов	1
Крепление контроллера к вехе	1
Интерфейсный USB кабель	1
Веха 2,5м	1
Радиоантенна	1
Антенна GSM	1
Руководство по эксплуатации	1
Транспортировочный кейс	1
Контроллер	1
Компакт-диск с ПО и документацией	1
Методика поверки МП АПМ 80-15	1

Таблица 4 – Комплект поставки аппаратуры геодезической спутниковой GeoMax Zenith 35

Наименование	Количество, ед.
Аппаратура геодезическая спутниковая GeoMax Zenith 35	1
Аккумулятор	2
Зарядное устройство для аккумуляторов	1
Треггер с адаптером	1
Антенна GSM	1
Радиоантенна	1
Интерфейсный USB кабель	1
Руководство по эксплуатации	1
Транспортировочный кейс	1
Компакт-диск с ПО и документацией	1
Методика поверки МП АПМ 80-15	1

### Поверка

осуществляется в соответствии с документом МП АПМ 80-15 «Аппаратура геодезическая спутниковая GeoMax Zenith 25 Pro, GeoMax Zenith 35. Методика поверки», утверждённым ООО «Автопрогресс-М» в декабре 2015 года

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки:

- фазовый светодаальномер (тахеометр электронный) 1 разряда по ГОСТ Р 8.750-2011.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

### Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в эксплуатационной документации.

### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к аппаратуре геодезической спутниковой GeoMax Zenith 25 Pro, GeoMax Zenith 35

1 ГОСТ Р 53340-2009 Приборы геодезические. Общие технические условия

2 ГОСТ Р 8.750-2011 Государственная система обеспечения единства измерений.

Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений

3 Техническая документация «GeoMax AG», Швейцария

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://geomax.nt-rt.ru/> || [gxm@nt-rt.ru](mailto:gxm@nt-rt.ru)